

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TALEP FORMU

TALEP YAPAN BİRİM	Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo	TALEP TARİHİ	01.08.2016	TALEP NO	H2-T-4544	
TALEP YAPILAN DEPO	Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo					
18.000 KLİMA (GENETİK-FOTOTERAPİ ODASI-ENFEKSİYON HAST.ASİSTAN ODASI)						
TAŞINIRIN						
Sıra No	Kodu	MKYS Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Birim	Talep Miktar	Onay Miktar
1	ADT370	255-02-99-02-06-02	18000 BTU KLİMA	Adet	3	0

Birimimizin ihtiyacı için yukarıda belirtilen taşınırların verilmesi rica olunur.

İstek Yapan Birim Yöneticisi

Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

"Karşılanan Miktar" sütununda kayıtlı miktarları teslim edilmiştir.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Abu CEBEKİ
Taahhüt

Belgenin bir örneği istek yapan birimde dosyalandıktan üzere taşınırın teslim edildiği görevliye verilir.



TC Sağlık Bakanlığı

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ
İstanbul İli Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.06.2016

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tıbbiye Binası

Genetik Laboratuvarında Kullanılmak Üzere Gerekli Olan Klimaya Ait Teknik Şartname

- 1- Soğutma kapasitesi minimum 18.000 btu/h split tipi olmalıdır. Klimada İnverter özelliği olmalıdır.
- 2- Cihazlar ozona zararlı HCFC içermeyen R410A gazı ile çalışmalıdır.
- 3- Temizlenebilir hava filtresi bulunmalıdır.
- 4- Elektrik kesilmelerine karşı 24 saat hafıza koruması olmalıdır.
- 5- Voltaj düzensizliklerine ($\pm\%10$) karşı koruması olmalı.
- 6- Yüksek basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
- 7- Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
- 8- Kablosuz uzaktan kumandası olmalıdır.
- 9- Uzaktan kumanda olmadan çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 10- Aşağı-yukarı otomatik hareket eden kanatlara sahip olmalıdır.
- 11- Sağa-sola hareket eden kanatlar olmalıdır.
- 12- Nem alma fonksiyonu bulunmalıdır.
- 13- Defrost ikaz lambası bulunmalıdır.
- 14- İç ünite fanı en az 3(üç) devirli olmalıdır. (yüksek, orta, düşük,)
- 15- Oda termistörü arıza ikazı bulunmalıdır.
- 16- İç/dış ünite buzlanmasını önleme tertibatına sahip olmalıdır.
- 17- Klima, A sınıfı enerji tüketimine sahip olmalıdır.
- 18- Isıtma/soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapmalıdır.
- 19- Cihazın en az 2(iki) yıl garantisi olmalıdır.
- 20- Enerji kesintisinde ve tekrar enerji geldiğinde cihaz otomatik olarak devreye girmelidir.
- 21- Minimum 10 yıl süre ile yedek parça garantisi olmalıdır.
- 22- Klimanın TSE-ISO Belgesi olmalıdır.
- 23- Klima, ihaleyi alan firmanın yetkili servis elemanı tarafından (Hastanemiz Teknik Hizmetler Biriminin görevlendirdiği teknik personel gözetiminde) ilgili bölüme montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 24- Yukarıdaki belirtilen özelliklerden her hangi birisine sahip olmayan klima iade edilecektir. Yukarıda belirtilen koşulları satıcı firma kabul etmiş olur.

Uzm. Dr. Sevgi BAŞER
Tıbbi Genetik Uzmanı

Aysun Kaya YILDIZ
Biyolog

*Fiyat teklafı yerinde kesif
yapılarak verilecektir.*
Musa UZUNER
Başteknisyen

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Teknik Servis

Sayfa 1 / 1

Tel No: 0216 542 32 32-1890